

令和元年度  
通学路等安全推進会議  
合同点検実施結果

【令和元年度に合同点検を実施した箇所】

■ 虻田小学校  
■ 虻田中学校


図面番号11【図-1】

【1-1】

箇所	路線名	住所
		町道虻田幌萌線

位置図・状況写真

位置図



現況写真

① 撮影【対策前】



① 撮影【対策後】



注意喚起の看板設置済

■ 虻田小学校  
 ■ 虻田中学校

図面番号11 【図-1】

【1-2】

箇所	路線名	住所
	町道虻田幌萌線	虻田郡洞爺湖町青葉町

② 撮影【対策前】



② 撮影【対策後】



注意喚起「危険 対向車注意」  
 看板の向きを反転

現状	対策
歩道が狭い。	①注意喚起の看板設置済（山側） ②現在設置している標識を伊達方面側へ方向を変更済

- 虻田小学校
- 虻田中学校

図面番号12【図-1】

【1-1】

箇所	路線名	住所
		町道高砂通り線 町道高台1号線

位置図・状況写真

位置図



現況写真

① 撮影【対策前】



① 撮影【対策後】



母と子の館前通路に手摺を設置

■ 虻田小学校  
 ■ 虻田中学校

図面番号12【図-1】

【1-2】

箇 所	路線名	住所
	町道高砂通り線 町道高台1号線	虻田郡洞爺湖町高砂町

② 撮影【対策前】



② 撮影【対策後】



一時停止標識と停止線を設置

現状	対策
三叉路になっており通行の優先順位がわかりにくい。 母と子の館前の通路の勾配がきつく冬期間の通行が危険。	一時停止標識と停止線設置済 母と子の館前通路に手摺を設置済

箇所	路線名	住所
	町道入江55号線	虻田郡洞爺湖町入江

位置図・状況写真

位置図



現況写真

① 撮影



② 撮影



現状	対策
運輸会社が有り大型車が通行。 (一部区間未舗装)	平成31年1月に町道認定し、令和元年度に道路改良工事を 実施。



- 虻田小学校
- 虻田中学校

図面番号14【図-1】

【1-1】

箇所	路線名	住所
		町道青葉・三豊線

位置図・状況写真

位置図



現況写真

① 撮影【対策前】



① 撮影【対策後】



■ 虻田小学校  
 ■ 虻田中学校

図面番号14【図-1】

【1-2】

箇所	路線名	住所
	町道青葉・三豊線	虻田郡洞爺湖町青葉町

② 撮影【対策前】



② 撮影【対策後】



現状	対策
車道が狭く歩道がない。 カーブがきつく見通しが悪い。	令和元年度に一部区間において道路拡幅工事を実施済


# ■洞爺湖温泉小学校

図面番号15【図-2】

箇所	路線名	住所
	町道洞爺湖温泉大通り線	虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉

## 位置図・状況写真

位置図



## 現況写真

① 撮影



② 撮影



現状	対策
歩道平板ブロックに凹凸がありキャリーケースを持った観光客があるきづらいため、車道を歩いており危険。	平板ブロックを撤去し、カラー舗装とする工事を行う。 (令和元年度：実施設計 令和2年度から：工事)

■とうや小学校  
■洞爺中学校

図面番号17【図-3】

箇所	路線名	住所
		町道洞爺10号線

位置図・状況写真

位置図



現況写真

① 撮影



② 撮影



現状	対策
水路があり道路が狭い。	車道拡幅工事を検討。 (水路を暗渠(箱型水路)に変更)

■とうや小学校  
■洞爺中学校

図面番号18【図-3】

箇所	路線名	住所
		町道東曙線

位置図・状況写真

位置図

現況写真

① 撮影

② 撮影

現状	対策
道路が狭く勾配がきつい。	道路拡幅工事を検討。

■とうや小学校  
 ■洞爺中学校

図面番号19【図-3】

箇所	路線名	住所
		町道浄水場線
位置図・状況写真		
位置図		
現況写真		
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>① 撮影</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>② 撮影</p> </div> </div>		
現状	対策	
道路が狭く勾配がきつい。	道路拡幅工事を検討。	

■ 虻田小学校  
■ 虻田中学校

図面番号22【図-1】

箇所	路線名	住所
	町道高砂7号線	虻田郡洞爺湖町高砂町

位置図・状況写真

位置図



現況写真

① 撮影



② 撮影



現状

道路が狭く見通しが悪い。

対策

注意喚起看板を設置済  
道路改良工事を検討。

■ 虻田小学校  
■ 虻田中学校

図面番号23【図-1】

箇所	路線名	住所
	町道高砂三豊線	虻田郡洞爺湖町高砂町

位置図・状況写真

位置図



現況写真

① 撮影



② 撮影



現状	対策
道路が狭く歩道がない。	制限速度30km/h規制要望を継続し、経過観察。 注意看板設置済。 道路改良工事を検討。