図－3



1 / 6000

赤字：対策完了箇所
黒字：対策未完了箇所

洞爺地区