


- 虻田小学校
- 虻田中学校

箇所	路線名	住所
	町道虻田幌萌線	虻田郡洞爺湖町青葉町

位置図・状況写真

位置図



現況写真

① 撮影



② 撮影



現状	今後の対策
歩道が狭い	注意喚起の看板設置済。 歩道側にも注意看板の設置を検討。

- 虻田小学校
- 虻田中学校

箇所	路線名	住所
	町道泉ヶ丘4号線 町道泉ヶ丘5号線	虻田郡洞爺湖町泉

位置図・状況写真

位置図



現況写真

① 撮影



② 撮影



現状	今後の対策
見通しが悪く狭い道路が多い。	一時停止看板を設置済。

- 虻田小学校
- 虻田中学校

箇所	路線名	住所
	町道虻田ビワオク線	虻田郡洞爺湖町高砂町

位置図・状況写真

位置図



現況写真

① 撮影



② 撮影



現状	今後の対策
<ul style="list-style-type: none"> ・歩道が片側（山側）にしかない ・カーブで見通しが悪い 	<p>道道昇格要望を行い、道路改良事業（道路拡幅、両側歩道整備）の要望を行う。</p> <p>注意喚起の看板設置済。</p>

- 虻田小学校
- 虻田中学校

箇所	路線名	住所
		町道高砂7号線

位置図・状況写真

位置図



現況写真

① 撮影



② 撮影



現状	今後の対策
道路が狭く見通しが悪い。	注意喚起看板を設置する。

- 虻田小学校
- 虻田中学校

箇所	路線名	住所
	町道高砂三豊線	虻田郡洞爺湖町高砂町

位置図・状況写真

位置図



現況写真

① 撮影



② 撮影



現状	今後の対策
道路が狭く歩道がない。	制限速度30km/h規制要望を継続し、経過観察。 注意看板設置済。 ただし老朽化が進んでいることから補修が必要。

- 虻田小学校
- 虻田中学校

箇 所	路線名	住所
	町道高台1号線	虻田郡洞爺湖町高砂町

位置図・状況写真

位置図



現況写真

① 撮影



② 撮影



現状	今後の対策
道路が狭く歩道がない。	歩道設置事業を検討し、近い将来事業実施予定。

- 虻田小学校
- 虻田中学校

箇所	路線名	住所
	町道さわやか小学校山通り線	虻田郡洞爺湖町栄町

位置図・状況写真

位置図



現況写真

① 撮影



現状	今後の対策
歩道がない。	注意看板設置済。将来事業実施（歩道整備）に向け検討する。

- 虻田小学校
- 虻田中学校

箇所	路線名	住所
		町道旭町高砂線 町道高砂7号線

位置図・状況写真

位置図



現況写真

① 撮影



② 撮影



現状	今後の対策
歩道がない。	歩道設置済。 街路灯2基設置済。

- 虻田小学校
- 虻田中学校

箇所	路線名	住所
	町道さわやか小学校山通り線 町道虻田幌萌線	虻田郡洞爺湖町栄町

位置図・状況写真

位置図



現況写真

① 撮影



② 撮影



現状	今後の対策
横断歩道がない。	注意喚起の看板設置済。 停止線を手前に移設することを検討。

- 虻田小学校
- 虻田中学校

箇所	路線名	住所
	道道洞爺虻田線	虻田郡洞爺湖町栄町

位置図・状況写真

位置図



現況写真

① 撮影



② 撮影



現状	今後の対策
横断歩道がない。	一時停止看板設置済、信号機、横断歩道の設置を要望する。

- 虻田小学校
- 虻田中学校

箇所	路線名	住所
	町道麻布通り線 町道入江22号線	虻田郡洞爺湖町入江

位置図・状況写真

位置図



現況写真

① 撮影



② 撮影



現状	今後の対策
横断歩道が歩道の反対側にある。	横断歩道の移設を要望する。

- 虻田小学校
- 虻田中学校

箇所	路線名	住所
	町道栄町1号線 町道虻田幌萌線	虻田郡洞爺湖町栄町

位置図・状況写真

位置図



現況写真

① 撮影



現状	今後の対策
横断歩道はあるが、スピードを出す車が多く児童の横断に不安が大きい。	一時停止看板設置済。

- とうや小学校
- 洞爺中学校

箇所	路線名	住所
	町道洞爺2号線 町道美沢線	虻田郡洞爺湖町洞爺町

位置図・状況写真

位置図



現況写真

① 撮影



② 撮影



現状	今後の対策
登校時に交通量が多く、児童の通学に不安が大きい。	注意喚起看板設置済。

- とうや小学校
- 洞爺中学校

箇所	路線名	住所
	町道洞爺2号線	虻田郡洞爺湖町洞爺町

位置図・状況写真

位置図



現況写真

① 撮影



② 撮影



現状	今後の対策
歩道がない。	歩道設置済。

- とうや小学校
- 洞爺中学校

箇所	路線名	住所
		道道豊浦洞爺線

位置図・状況写真

位置図

現況写真

① 撮影

現状	今後の対策
スピードを出す車が多く、カーブも多い。	北海道で注意喚起看板設置済。

■ 洞爺湖温泉小学校

箇所	路線名	住所
		道道洞爺湖登別線
位置図・状況写真		
位置図		
現況写真		
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>① 撮影</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>② 撮影</p> </div> </div>		
現状	今後の対策	
信号機、横断歩道がない。	信号機、横断歩道の設置（移設）要望。	