

通学路等合同点検 危険箇所一覧

その1 整備・改善等が完了した箇所

図面 番号	学校区名	路線名	箇所名・住所	通学路等の状況・危険の内容	これまでの対策内容	H30 年度の合同点検を 受けて、改善をした内容	実施した対策の内容	
								町道改良予定
1 【図-1】	虻田小学校 虻田中学校	泉ヶ丘4号・5号線	泉公園団地付近	見通しが悪く狭い道路が多い	一時停止看板の設置		一時停止の看板設置済 完了	
2 【図-1】		旭町高砂線・高砂7号線	旧酒井木工所前付近	歩道がない	歩道設置済	平成25年度 歩道新設工事完了	歩道設置済 街路灯2基設置済	歩道新設工事完了
3 【図-1】		栄町1号線・虻田幌萌線	消防署前交差点		一時停止標識設置済		一時停止の看板設置済 完了	—
4 【図-3】	とうや小学校 洞爺中学校	洞爺2号線・美沢線	とうや小横の三叉路	登校時車が多い	注意喚起の看板設置		注意喚起の看板設置済 完了	—
5 【図-3】		洞爺2号線	とうや小横縦通り	道路が狭い・歩道がない	一部改良検討	平成28年度 歩道新設工事完了	歩道設置済	歩道新設工事完了
6 【図-3】		道道豊浦洞爺線	不動坂のカーブ	スピードを出す車が多い	北海道で注意喚起看板設置済		北海道で注意喚起看板設置済 完了	—

通学路等合同点検 危険箇所一覧

その2 今後継続して整備・改善などの要望等を行う箇所

図面 番号	学校区名	路線名	箇所名・住所	通学路等の状況・危険の内容	これまでの対策内容	H30 年度の合同点検を 受けて、改善をした内容	今後の対策	
								町道改良予定
7 【図-1】	虻田小学校 虻田中学校	虻田ビワオク線	高砂セイコーマート～虻田中入口	山側（住宅）に歩道がない カーブで見通しが悪い ＊信栄造園付近で歩道が逆になる。	注意喚起の看板設置		注意喚起の看板設置済 道道昇格要望を行い、道路改良事業（道路拡 幅、両側歩道整備）の要望を行う	道路改良（交差点改良） 工事検討
8 【図-1】		道道洞爺虻田線	ニコット付近		一時停止看板の設置 信号機、横断歩道の設置 要望		一時停止看板設置済 信号機、横断歩道の設置を要望する	
9 【図-1】		麻布通り線・入江 22 号線	近江氏宅前		横断歩道の設置要望		横断歩道の移設を要望する	横断歩道移設に伴う縁石低 下工事予定
10 【図-2】	洞爺湖温泉 小学校	道道洞爺湖登別線	洞爺湖温泉中学校下湖側	信号機・横断歩道がない	信号機、横断歩道の設置 要望		信号機、横断歩道の設置（移設）要望	横断歩道設置に併せ、工事 を実施

通学路等合同点検 危険箇所一覧

その3 令和元年度 整備・改善等予定見込箇所

図面 番号	学校区名	路線名	箇所名・住所	通学路等の状況・危険の内容	これまでの対策内容	H30 年度の合同点検を 受けて、改善をした内容	今後の対策	
								町道改良予定
11 【図-1】	虻田小学校 虻田中学校	虻田幌萌線	JR 線路沿い（役場下～神社下）	歩道が狭い・下りカーブ	注意喚起の看板設置	注意喚起看板設置	注意喚起の看板設置済 歩道側にも注意看板の設置を検討	—
12 【図-1】	虻田小学校 虻田中学校	高砂通り線 高台1号線	母と子の館付近	三叉路になっており通行の優先順位がわかりにくい 母と子の館前の通路の勾配がきつく冬期間の通行が危険である。	—	—	一時停止標識と停止線設置 通路に手摺を設置	通路改良工事予定
13 【図-1】	—	入江55号線	ヤマト運輸付近	運輸会社があり大型車が通行（一部区間未舗装）	—	—		
14 【図-1】	虻田小学校 虻田中学校	青葉・三豊線	皇恩寺付近	車道が狭く歩道がない。 カーブがきつく見通しが悪い。	—	—		

※ 青く塗りつぶしている番号は、今回、合同点検を実施する箇所です。

通学路等合同点検 危険箇所一覧

その4 次年度以降 整備・改善等検討箇所

図面 番号	学校区名	路線名	箇所名・住所	通学路等の状況・危険の内容	これまでの対策内容	H30 年度の合同点検を 受けて、改善をした内容	今後の対策	
							町道改良予定	
15 【図-2】	洞爺湖温泉 小学校	洞爺湖温泉大通り線	洞爺湖温泉大通り線全線	歩道平板ブロックに凹凸があり キャリーケースを持った観光客が 歩きづらいため、車道を歩いており 危険	—	—	平板ブロックからカラー舗装に変更	令和元年度 実施設計 令和2年度 工事
16 【図-1】	虻田小学校 虻田中学校	高台1号線	高砂貝塚付近	道路が狭く歩道がない			歩道設置事業を検討し、近い将来事業 実施予定	歩道新設工事検討
17 【図-3】	とうや小学校 洞爺中学校	洞爺10号線	町営住宅（旧ホフ 21） 洞爺町 400 番地 32 付近 十字路	水路があり道路が狭い	—	—	道路拡幅	道路改良工事検討
18 【図-3】	とうや小学校 洞爺中学校	東曙線	洞爺いこいの家から曙地区今村邸へ向 かう下り坂の十字路	道路が狭く、勾配がきつい	—	—	道路拡幅	道路改良工事検討
19 【図-3】		道道洞爺虻田線 浄水場線	宮田邸付近の道々洞爺虻田線と町道と の交点（T字路）	町道浄水場線が狭く、勾配がき つい	—	—	道路拡幅	道路改良工事検討
20 【図-1】	虻田小学校 虻田中学校	さわやか小学校山通 り線	虻田小学校山側	歩道がない	注意喚起の看板設置済		注意喚起看板設置済。将来事業実施（歩 道整備）に向け検討する	道路改良工事検討
21 【図-1】		さわやか小学校山通 り線・虻田幌萌線	役場重機車庫前交差点	横断歩道がない	伊達警察署と協議		注意喚起の看板設置済 停止線を手前に移設することを検討	—
22 【図-1】	虻田小学校 虻田中学校	高砂7号線	高砂公営住宅付近	道路が狭く見通しが悪い	注意喚起の看板設置	注意喚起看板設置	注意喚起看板を設置する	道路改良工事検討
23 【図-1】		高砂三豊線	高砂セイコーマート～協会病院	道路が狭く歩道がない	制限速度 30km/h 規制要望	注意看板の補修実施	注意看板設置済。 ただし、老朽化が進んでいることから補 修が必要 制限速度 30km/h 規制要望を継続し、 経過観察	道路改良工事検討

※ 青く塗りつぶしている番号は、今回、合同点検を実施する箇所です。