

■ 虻田小学校
■ 虻田中学校

図面番号- 2 1

箇 所	路線名	住所
	町道さわやか小学校山通り線 町道虻田幌萌線	虻田郡洞爺湖町栄町

位置図・状況写真

位置図

現況写真

① 撮影

② 撮影

現状	今後の対策
横断歩道がない。	注意喚起の看板設置済 停止線を手前に移設することを検討

■ 虻田小学校
■ 虻田中学校

図面番号- 2 0

箇 所	路線名	住所
	町道さわやか小学校山通り線	虻田郡洞爺湖町栄町

位置図・状況写真

位置図

現況写真

① 撮影

② 撮影

現状	今後の対策
歩道がない。	注意喚起看板設置済 道路改良工事検討

■ 虻田小学校
■ 虻田中学校

図面番号- 8

箇 所	路線名	住所
	道道洞爺虻田線	虻田郡洞爺湖町栄町

位置図・状況写真

位置図



現況写真

① 撮影



② 撮影



現状	今後の対策
横断歩道がない。	一時停止の要望 横断歩道の設置要望の検討

■ 虻田小学校
■ 虻田中学校

図面番号- 2 3

箇 所	路線名	住所
	町道高砂三豊線	虻田郡洞爺湖町高砂町

位置図・状況写真

位置図



現況写真

① 撮影



② 撮影



現状	今後の対策
道路が狭く歩道がない。	制限速度 30 km/h 規制要望を継続し、経過観察 注意喚起看板等の増設 道路改良工事検討

■ 虻田小学校
■ 虻田中学校

図面番号- 1 6

箇 所	路線名	住所
	町道高台 1 号線	虻田郡洞爺湖町高砂町

位置図・状況写真

位置図

現況写真

① 撮影

② 撮影

現状	今後の対策
道路が狭く歩道がない。	令和2年度に道路改良工事完了。 (片側歩道新設)

■ 虻田小学校
■ 虻田中学校

図面番号-7

箇 所	路線名	住所
	町道虻田ビワオク線	虻田郡洞爺湖町高砂町

位置図・状況写真

位置図



現況写真

① 撮影



② 撮影



現状	今後の対策
山側に歩道がない。 カーブで見通しが悪い。	注意喚起看板の増設（虻田中学校前道路との交差点付近）

■ 虻田小学校
■ 虻田中学校

図面番号- 2 2

箇 所	路線名	住所
	町道高砂 7 号線	虻田郡洞爺湖町高砂町

位置図・状況写真

位置図

現況写真

① 撮影

② 撮影

現状	今後の対策
道路が狭く見通しが悪い。	道路改良工事検討

■洞爺湖温泉小学校

図面番号- 1 0

箇 所	路線名	住所
	道道洞爺湖登別線	虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉

位置図・状況写真

位置図

現況写真

① 撮影

② 撮影

現状	今後の対策
信号機、横断歩道がない。	横断歩道の設置完了。


■洞爺湖温泉小学校

図面番号- 1 5

箇 所	路線名	住所
	町道洞爺湖温泉大通り線	虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉

位置図・状況写真

位置図



現況写真

① 撮影



② 撮影



現状	今後の対策
歩道平板ブロックに凹凸があり キャリーケースを持った観光客 があるきづらいため、車道にあ るいており危険。	平板ブロックを撤去し、カラー舗装とする工事を行う。 (令和3年度 工事完了予定)