

洞爺湖町 橋梁点検結果



平成 26 年 4 月

□点検結果評価方法

評価の方法は下記の表のとおり、点検箇所ごとに5段階で行っています。

① 腐食

普通鋼材の橋梁			
評価の目安			区 分
錆の有無	錆の深さ	錆の広がり	
なし	—	—	a
あり	表面のみ	局部的	b
		広範囲	c
	板厚減少、鋼材表面の著しい膨張	局部的	d
		広範囲	e

耐候性鋼材の橋梁			
評価の目安			区 分
錆の状態	錆の広がり		
一様な錆が発生している	—		a
うろこ状の錆が発生している	—		c
層状剥離、板厚減少等が発生している	局部的		d
	広範囲		e

② 亀裂

評価の目安	区 分
損傷なし 塗膜割れ程度(長さが短く、錆が出ていない)	無
明らかな亀裂を生じている 亀裂の疑いのある塗膜割れが生じている(長さが長く、錆が出ている)	有

③ ボルトの脱落

評価の目安	区 分
損傷なし	無
ボルトの脱落がある(本数の多寡によらない)	有

④ 破断

評価の目安	区 分
損傷なし	無
破断している(部材がつながっている場合は亀裂)	有

⑤ ひびわれ・漏水・遊離石灰

評価の目安				区 分
ひびわれの有無	ひびわれ位置	ひび割れ幅	漏水・遊離石灰	
なし	—	—	—	a
あり	構造物に影響を及ぼす影響が大きいひび割れ	0.2mm未満(小)	有無を問わない	c
			ひびわれのみ	e
		0.2mm以上(大)	漏水のみ	d
			軽微な遊離石灰	d
			著しい遊離石灰・錆汁	e
	上記以外(影響が小さい)	0.2mm未満(小)	有無を問わない	b
			ひびわれのみ	b
		0.2mm以上(大)	漏水のみ	c
			軽微な遊離石灰	c
			著しい遊離石灰・錆汁	d

⑥ 鉄筋露出

評価の目安			区 分
鉄筋露出の有無	腐食の広がり	腐食の程度	
なし	—	—	無
あり	部分的	表面のみ	
		鋼材断面の減少、鋼材の著しい膨張	
	広範囲	表面のみ	
		鋼材断面の減少、鋼材の著しい膨張	有

⑦ 抜け落ち

評価の目安	区 分
損傷なし	無
コンクリート塊の抜け落ちがある	有

⑧ 床版ひびわれ

評価の目安	区 分
ひびわれは発生していないか、幅の小さい(0.2mm未満)ひびわれで、ひびわれ間隔は1.0m程度と非常に離れている状態。 漏水跡・遊離石灰は確認できない	a
幅の小さい(0.2mm未満)一方向のひびわれが主であり、ひびわれ間隔が0.5m程度と比較的大きい状態。 漏水跡・遊離石灰は確認できない	b
0.2mm程度の格子状のひびわれが発生している状態で、漏水跡・遊離石灰が確認できない。 または、一方向ひびわれであるが、漏水跡・遊離石灰が確認できる状態	c
0.2mm程度の格子状のひびわれが発生しており漏水跡・遊離石灰が確認できる状態。 または、0.2mm以上のひびわれが目立ち、部分的な角落ちが見られるが漏水跡・遊離石灰は確認できない状態	d
連続的な角落ちが見られ、漏水跡・遊離石灰が確認できる状態	e

⑨ PC定着部の異常

評価の目安	区 分
損傷なし	無
PCケーブル定着部の損傷(程度によらない) PCケーブルの損傷	有

⑩ 路面の凹凸

評価の目安	区 分
損傷なし 20mm程度未満(走行に支障がない程度)の段差がある	無
20mm程度以上(走行に支障があり明らか分かる程度)の段差がある	有

⑪ 支承の機能障害

評価の目安	区 分
損傷なし	無
支承の機能が損なわれている 支承の機能が著しく阻害されている	有

⑫ 下部工の変状

評価の目安		区 分
沈下・移動・傾斜	漏水・遊離石灰	
沈下・移動・傾斜のいずれもない	洗掘はない	無
	軽微な洗掘がある	無
	著しく洗掘されている	有
沈下・移動・傾斜のいずれかが有る	洗掘はない	有
	軽微な洗掘がある	有
	著しく洗掘されている	有

【様式1-2】

橋梁点検結果

番号	路線名	道路種別	橋梁番号 (分割番号)	橋梁名	径間数	上部形式	維持管理区分	橋長 (m)	全幅員 (m)	有効幅員 (m)	架設年 (年)	供用年 (年)	伸縮装置 漏水	塩害地域	大型交通量 (参考)	損傷評価(最悪値)							備考	
																主桁等※1	横桁※2 対傾満等	横溝	床版	下部工	支承	路面		
1	板谷川 大通り線	その他	0041	入江第2跨道橋	1	PC橋	プレテン 床版	A	7.42	10.40	9.30	1960 (昭和35年)	55		無	少	ひびわれ・漏水・遊離石灰 a			床版ひびわれ c	ひびわれ・漏水・遊離石灰 b	支承の機能障害 無	路面の凹凸 無	
2	香川留 寿都線	その他	0080	香川2号橋	1	RC橋	RC溝橋 (BOXカルバート)	C	3.57	5.90	5.30	1962 (昭和37年)	53		無	〃	ひびわれ・漏水・遊離石灰 a				ひびわれ・漏水・遊離石灰 a		路面の凹凸 無	
3	洞爺2 号線	2級	0058	洞爺橋	1	RC橋	RC溝橋 (BOXカルバート)	C	3.20	7.63	7.48	1963 (昭和38年)	52		無	〃	ひびわれ・漏水・遊離石灰 a				ひびわれ・漏水・遊離石灰 a		路面の凹凸 無	
4	早月幹 線	1級	0059	早月一 号橋	2	RC橋	RC T桁	C	12.40	5.10	4.50	1965 (昭和40年)	50	有	無	〃	ひびわれ・漏水・遊離石灰 c	ひびわれ・漏水・遊離石灰 a		鉄筋露出 無	下部工の変状 有	支承の機能障害 無	路面の凹凸 無	通行止め
5	早月幹 線	1級	0060	早月二 号橋	1	RC橋	RC T桁	C	9.64	5.30	4.50	1966 (昭和41年)	49	有	無	〃	鉄筋露出 有	ひびわれ・漏水・遊離石灰 a		鉄筋露出 無	ひびわれ・漏水・遊離石灰 c	支承の機能障害 無	路面の凹凸 無	通行止め
6	早月幹 線	1級	0061	早月三 号橋	1	RC橋	RC T桁	C	7.64	5.30	4.50	1966 (昭和41年)	49	有	無	〃	ひびわれ・漏水・遊離石灰 a	ひびわれ・漏水・遊離石灰 a		鉄筋露出 無	下部工の変状 有	支承の機能障害 無	路面の凹凸 無	通行止め
7	月浦3 号線	2級	0006	梅ヶ枝橋	1	RC橋	RC 中実 床版	C	5.00	4.50	4.00	1967 (昭和42年)	48	有	無	〃	ひびわれ・漏水・遊離石灰 a				ひびわれ・漏水・遊離石灰 b	支承の機能障害 無	路面の凹凸 無	
8	旭町高 砂線	その他	0008	赤川歩道橋	1	鋼溶接橋	H形鋼(非合成)	C	9.20	1.68	1.40	1968 (昭和43年)	47		無	〃	腐食 b	腐食 b		腐食 d	ひびわれ・漏水・遊離石灰 a	支承の機能障害 無	路面の凹凸 無	
9	栄町6 号線	その他	0019	赤川4号橋	1	PC橋	プレテン 床版	C	7.44	5.50	5.00	1968 (昭和43年)	47	有	無	〃	ひびわれ・漏水・遊離石灰 a			抜け落ち 有	ひびわれ・漏水・遊離石灰 a	支承の機能障害 無	路面の凹凸 無	
10	三豊2 号線	その他	0020	赤川5号橋	1	鋼溶接橋	H形鋼(非合成)	C	8.80	4.50	4.20	1968 (昭和43年)	47	有	無	〃	腐食 e				腐食 e		路面の凹凸 無	特殊構造 利用極少 木床版
11	香川留 寿都線	その他	0062	香川1号橋	1	PC橋	プレテン 中空床版	C	15.59	4.00	3.00	1977 (昭和52年)	38	有	無	少	ひびわれ・漏水・遊離石灰 c			床版ひびわれ c	ひびわれ・漏水・遊離石灰 a	支承の機能障害 無	路面の凹凸 無	
12	美沢線	2級	0064	秋山橋	1	RC橋	RC溝橋 (BOXカルバート)	C	3.83	10.70	10.00	1970 (昭和45年)	45		無	〃	ひびわれ・漏水・遊離石灰 a				ひびわれ・漏水・遊離石灰 a		路面の凹凸 無	
13	洞爺5 号線	1級	0065	今井橋	1	RC橋	RC 中実 床版	C	4.80	8.35	7.55	1970 (昭和45年)	45	有	無	〃	ひびわれ・漏水・遊離石灰 a				ひびわれ・漏水・遊離石灰 a	支承の機能障害 無	路面の凹凸 無	
14	大香線	1級	0071	大香橋	1	鋼溶接橋	H形鋼(非合成)	C	14.99	6.30	5.50	1970 (昭和45年)	45	有	無	〃	腐食 c	腐食 b		床版ひびわれ c	ひびわれ・漏水・遊離石灰 c	支承の機能障害 無	路面の凹凸 無	
15	洞爺12 号線	その他	0070	緑沢橋	1	RC橋	RC 中実 床版	C	4.90	5.00	4.40	1971 (昭和46年)	44		無	〃	ひびわれ・漏水・遊離石灰 c				ひびわれ・漏水・遊離石灰 a	支承の機能障害 無	路面の凹凸 無	
16	浜通り 線	2級	0001	赤川3号橋	1	PC橋	プレテン 床版	C	12.58	5.10	4.50	1973 (昭和48年)	42	有	〃	ひびわれ・漏水・遊離石灰 a			床版ひびわれ c	ひびわれ・漏水・遊離石灰 a	支承の機能障害 無	路面の凹凸 無		
17	清水花 和線	1級	0004	ホロナイ1号橋	1	RC橋	RC溝橋 (BOXカルバート)	C	2.97	4.00	4.00	1968 (昭和43年)	47		無	〃	ひびわれ・漏水・遊離石灰 a				ひびわれ・漏水・遊離石灰 a		路面の凹凸 無	
18	洞爺9 号線	その他	0067	藤川橋	1	RC橋	RC 中実 床版	C	3.60	5.70	5.20	1973 (昭和48年)	42	有	無	〃	ひびわれ・漏水・遊離石灰 a				ひびわれ・漏水・遊離石灰 a	支承の機能障害 無	路面の凹凸 無	

【様式1-2】

橋梁点検結果

番号	路線名	道路 種別	橋梁 番号 (分割 番号)	橋梁名	径間 数	上部形式	維持 管理 区分	橋長 (m)	全幅員 (m)	有効 幅員 (m)	架設年 (年)	供用年 (年)	伸縮 装置 漏水	塩害 地域	大型 交通 量 (参考)	損傷評価(最悪値)							備考	
																主桁等※1	横桁※2 対傾溝等	横溝	床版	下部工	支承	路面		
19	美沢3 号線	その他	0068	松倉橋	1	RC橋	RC溝橋 (BOXカ ルバート)	B	2.05	8.22	7.42	1973 (昭和48年)	42		無	〃	ひびわれ・漏 水・遊離石灰 a				ひびわれ・漏 水・遊離石灰 a		路面の凹凸 無	
20	虹田ノッ トコ線	1級	0003	アッケップ2 号橋	1	RC橋	RC溝橋 (BOXカ ルバート)	C	3.50	11.03	11.03	1974 (昭和49年)	41		無	〃	ひびわれ・漏 水・遊離石灰 a				ひびわれ・漏 水・遊離石灰 a		路面の凹凸 無	
21	洞爺6 号線	2級	0066	塩田橋	1	PC橋	PC 床版 橋その他	C	6.80	8.40	7.50	1974 (昭和49年)	41	有	無	少	ひびわれ・漏 水・遊離石灰 c			床版ひびわ れ c	ひびわれ・漏 水・遊離石灰 b	支承の機能 障害 無	路面の凹凸 無	
22	青葉18 号線	その他	0024	アケップ4 号橋	1	RC橋	RC溝橋 (BOXカ ルバート)	C	3.00	6.00	5.60	1975 (昭和50年)	40		無	〃	ひびわれ・漏 水・遊離石灰 a				ひびわれ・漏 水・遊離石灰 a		路面の凹凸 無	
23	財田早 月線	1級	0057	岩原橋	1	RC橋	RC溝橋 (BOXカ ルバート)	C	3.11	7.00	7.00	1975 (昭和50年)	40		無	〃	ひびわれ・漏 水・遊離石灰 a				ひびわれ・漏 水・遊離石灰 a		路面の凹凸 無	
24	栄町3 号線	その他	0049	赤川8号橋	1	RC橋	その他(R C橋)	C	10.84	2.44	2.20	1978 (昭和53年)	37	有	無	〃	ひびわれ・漏 水・遊離石灰 a			腐食 c	ひびわれ・漏 水・遊離石灰 a		路面の凹凸 無	特殊構造 歩専
25	入江21 号線	その他	0050	トコタン川3 号橋	1	RC橋	RC溝橋 (BOXカ ルバート)	C	4.67	6.80	6.00	1978 (昭和53年)	37		無	〃	ひびわれ・漏 水・遊離石灰 d				ひびわれ・漏 水・遊離石灰 c		路面の凹凸 無	
26	泉入江 線	2級	0051	入江川1号 橋	1	RC橋	RC溝橋 (BOXカ ルバート)	C	12.40	5.00	5.00	1978 (昭和53年)	37		無	〃	ひびわれ・漏 水・遊離石灰 b				ひびわれ・漏 水・遊離石灰 c		路面の凹凸 無	
27	泉入江 線	2級	0052	入江川2号 橋	1	RC橋	RC溝橋 (BOXカ ルバート)	C	4.67	3.50	3.50	1978 (昭和53年)	37		無	〃	ひびわれ・漏 水・遊離石灰 c				ひびわれ・漏 水・遊離石灰 c		路面の凹凸 無	
28	泉入江 線	2級	0053	トコタン川4 号橋	1	RC橋	RC溝橋 (BOXカ ルバート)	C	3.12	5.70	5.70	1978 (昭和53年)	37		無	〃	ひびわれ・漏 水・遊離石灰 a				ひびわれ・漏 水・遊離石灰 a		路面の凹凸 無	
29	虹田幌 萌線	1級	0054	アッケップ3 号橋	1	RC橋	RC溝橋 (BOXカ ルバート)	C	3.90	5.40	5.40	1978 (昭和53年)	37		無	〃	ひびわれ・漏 水・遊離石灰 a				ひびわれ・漏 水・遊離石灰 a		路面の凹凸 無	
30	洞爺湖 岸通り 線	その他	0015	白鳥橋	1	PC橋	ブレン 中空床版	B	19.70	7.00	6.00	1979 (昭和54年)	36		無	〃	ひびわれ・漏 水・遊離石灰 d			鉄筋露出 無	ひびわれ・漏 水・遊離石灰 a	支承の機能 障害 無	路面の凹凸 無	
31	洞爺湖 岸通り 線	その他	0016	ようてい橋	1	PC橋	ブレン 中空床版	B	21.86	7.00	6.00	1979 (昭和54年)	36		無	少	ひびわれ・漏 水・遊離石灰 d			床版ひびわ れ c	ひびわれ・漏 水・遊離石灰 a	支承の機能 障害 無	路面の凹凸 無	
32	入江22 号線	2級	0022	トコタン川1 号橋	1	PC橋	ブレン 中空床版	B	7.20	10.50	9.50	1991 (平成3年)	24		無	〃	ひびわれ・漏 水・遊離石灰 a			鉄筋露出 無	ひびわれ・漏 水・遊離石灰 a	支承の機能 障害 無	路面の凹凸 無	
33	洞爺湖 温泉大 通り線	その他	0039	いでゆ橋	1	鋼溶 接橋	H形鋼(不 明)	A	21.50	14.80	14.00	1979 (昭和54年)	36	有	無	中	腐食 b	腐食 b		床版ひびわ れ c	ひびわれ・漏 水・遊離石灰 c	支承の機能 障害 無	路面の凹凸 無	
34	財田早 月線	1級	0055	込山橋	1	RC橋	RC溝橋 (BOXカ ルバート)	B	2.66	8	7.50	1979 (昭和54年)	36		無	少	ひびわれ・漏 水・遊離石灰 a				ひびわれ・漏 水・遊離石灰 a		路面の凹凸 無	
35	洞爺14 号線	その他	0083	ボン錦川橋	1	RC橋	RC溝橋 (BOXカ ルバート)	C	3.26	11.05	11.05	1979 (昭和54年)	36		無	〃	ひびわれ・漏 水・遊離石灰 a				ひびわれ・漏 水・遊離石灰 c		路面の凹凸 無	
36	財田早 月線	1級	0056	堤橋	1	PC橋	ブレン 床版	C	7.32	9.10	7.90	1980 (昭和55年)	35		無	〃	ひびわれ・漏 水・遊離石灰 a			床版ひびわ れ c	ひびわれ・漏 水・遊離石灰 a	支承の機能 障害 無	路面の凹凸 無	

【様式1-2】

橋梁点検結果

番号	路線名	道路 種別	橋梁 番号 (分割 番号)	橋梁名	径間 数	上部形式	維持 管理 区分	橋長 (m)	全幅員 (m)	有効 幅員 (m)	架設年 (年)	供用年 (年)	伸縮 装置 漏水	塩害 地域	大型 交通 量 (参考)	損傷評価(最悪値)							備考	
																主桁等※1	横桁※2 対傾溝等	横溝	床版	下部工	支承	路面		
37	洞爺11 号線	その他	0069	佐伯橋	1	RC橋	RC溝橋 (BOXカルバート)	C	2.40	6.00	6.00	1980 (昭和55年)	35		無	〃	ひびわれ・漏水・遊離石灰 a				ひびわれ・漏水・遊離石灰 a		路面の凹凸 無	
38	洞爺19 号線	その他	0076	洞爺橋	1	PC橋	プレテン床版	C	9.45	10.50	9.50	1980 (昭和55年)	35	有	無	〃	ひびわれ・漏水・遊離石灰 a			床版ひびわれ c	ひびわれ・漏水・遊離石灰 c	支承の機能障害 無	路面の凹凸 無	
39	富岡1 号線	その他	0078	富岡橋	1	鋼溶接橋	H形鋼(不明)	C	7.54	4.60	4.00	1980 (昭和55年)	35	有	無	〃	腐食 d			腐食 a	ひびわれ・漏水・遊離石灰 a	支承の機能障害 有	路面の凹凸 無	利用極少
40	洞爺湖温泉大通り線	その他	0040	湯元橋	1	鋼溶接橋	I桁(鋼床版)	A	19.40	14.80	14.00	1981 (昭和56年)	34		無	中	腐食 b	腐食 a		腐食 a	ひびわれ・漏水・遊離石灰 b	支承の機能障害 有	路面の凹凸 無	移動制限装置局所腐食
41	虹田ビワオク線	2級	0002	琵琶堂橋	1	PC橋	プレテン中空床版	A	17.20	8.00	7.00	2002 (平成14年)	13		無	少	ひびわれ・漏水・遊離石灰 a			鉄筋露出 無	ひびわれ・漏水・遊離石灰 a	支承の機能障害 無	路面の凹凸 無	
42	湖畔通り線	その他	0029	夕月橋	1	鋼溶接橋	H形鋼(不明)	B	19.50	7.00	6.00	1981 (昭和56年)	34	有	無	〃	腐食 b	腐食 a		鉄筋露出 無	ひびわれ・漏水・遊離石灰 a	支承の機能障害 無	路面の凹凸 無	
43	成香11 号線	その他	0072	成香1号橋	1	PC橋	PC床版橋その他	C	13.44	6.50	5.50	1984 (昭和59年)	31	有	無	〃	ひびわれ・漏水・遊離石灰 a			床版ひびわれ c	ひびわれ・漏水・遊離石灰 a	支承の機能障害 無	路面の凹凸 無	
44	入江10 号線	その他	0010	板谷川1号橋	1	PC橋	プレテン中空床版	C	16.17	8.90	8.00	1985 (昭和60年)	30		無	〃	ひびわれ・漏水・遊離石灰 a			床版ひびわれ c	ひびわれ・漏水・遊離石灰 a	支承の機能障害 無	路面の凹凸 無	
45	美沢3 号線	その他	0079	美沢橋	1	PC橋	PC床版橋その他	A	4.08	5.22	4.52	1985 (昭和60年)	30	有	無	〃	ひびわれ・漏水・遊離石灰 a			鉄筋露出 無	ひびわれ・漏水・遊離石灰 c	支承の機能障害 無	路面の凹凸 有	
46 1	入江22 号線	2級	0009	板谷川3号橋	1	PC橋	プレテン中空床版	C	14.36	8.10	7.50	1986 (昭和61年)	29		無	〃	ひびわれ・漏水・遊離石灰 a			床版ひびわれ c	ひびわれ・漏水・遊離石灰 a	支承の機能障害 無	路面の凹凸 無	
46 2	入江22 号線	2級	0009 (3)	板谷川3号橋(歩道橋(上り側))	1	PC橋	プレテン中空床版	A	14.36	2.40	2.00	1994 (平成6年)	21		無	〃	ひびわれ・漏水・遊離石灰 a			鉄筋露出 無	ひびわれ・漏水・遊離石灰 a	支承の機能障害 無	路面の凹凸 無	
47	入江20 号線	その他	0011	板谷川4号橋	1	PC橋	プレテン中空床版	A	15.56	7.00	6.00	1986 (昭和61年)	29		無	〃	ひびわれ・漏水・遊離石灰 a			鉄筋露出 無	ひびわれ・漏水・遊離石灰 a	支承の機能障害 無	路面の凹凸 無	
48	入江32 号線	その他	0023	板谷川2号橋	1	PC橋	PC床版橋その他	C	15.76	4.00	3.00	1986 (昭和61年)	29		無	〃	ひびわれ・漏水・遊離石灰 a			鉄筋露出 無	ひびわれ・漏水・遊離石灰 a	支承の機能障害 無	路面の凹凸 無	
49	泉入江 線	2級	0005	板谷川7号橋	1	PC橋	プレテン中空床版	A	15.10	8.90	8.00	1987 (昭和62年)	28	有	無	〃	ひびわれ・漏水・遊離石灰 a			床版ひびわれ c	ひびわれ・漏水・遊離石灰 b	支承の機能障害 無	路面の凹凸 無	
50	泉三豊 線	2級	0007	板谷川8号橋	1	PC橋	プレテン中空床版	A	14.70	7.20	6.00	1987 (昭和62年)	28		無	少	ひびわれ・漏水・遊離石灰 a			床版ひびわれ c	ひびわれ・漏水・遊離石灰 a	支承の機能障害 無	路面の凹凸 無	
51	泉15号 線	その他	0018	板谷川10号橋	1	PC橋	プレテン中空床版	A	13.56	6.20	5.00	1987 (昭和62年)	28		無	〃	ひびわれ・漏水・遊離石灰 a			床版ひびわれ c	ひびわれ・漏水・遊離石灰 c	支承の機能障害 無	路面の凹凸 無	
52	湖畔通り線	その他	0026	無名橋	5	鋼溶接橋	H形鋼(非合成)	B	50.50	6.26	6.00	1987 (昭和62年)	28	有	無	〃	腐食 a	腐食 a		腐食 b	ひびわれ・漏水・遊離石灰 c	支承の機能障害 無	路面の凹凸 無	
53	湖畔通り線	その他	0028	小有珠橋	1	PC橋	プレテン中空床版	B	21.94	7.00	6.00	1987 (昭和62年)	28	有	無	〃	ひびわれ・漏水・遊離石灰 d			床版ひびわれ c	ひびわれ・漏水・遊離石灰 a	支承の機能障害 無	路面の凹凸 無	

【様式1-2】

橋梁点検結果

番号	路線名	道路種別	橋梁番号 (分割番号)	橋梁名	径間数	上部形式	維持管理区分	橋長 (m)	全幅員 (m)	有効幅員 (m)	架設年 (年)	供用年 (年)	伸縮装置 漏水	塩害地域	大型交通量 (参考)	損傷評価(最悪値)							備考	
																主桁等※1	横桁※2 対傾溝等	横溝	床版	下部工	支承	路面		
54	板谷川 大通り線	その他	0043	入江橋	1	PC橋	プレテンT 桁	A	17.26	13.80	13.00	1987 (昭和62年)	28		無	〃	ひびわれ・漏水・遊離石灰 a	ひびわれ・漏水・遊離石灰 a		床版ひびわれ c	ひびわれ・漏水・遊離石灰 b	支承の機能障害 無	路面の凹凸 無	
55	板谷川 大通り線	その他	0044	すみれ橋	1	PC橋	ポステン 中空床版	B	22.10	13.80	13.00	1987 (昭和62年)	28		無	〃	ひびわれ・漏水・遊離石灰 a				ひびわれ・漏水・遊離石灰 b	支承の機能障害 無	路面の凹凸 無	
56	板谷川 大通り線	その他	0045	いずみ橋	1	PC橋	ポステン 中空床版	A	31.10	12.50	11.50	1988 (昭和63年)	27	有	無	〃	ひびわれ・漏水・遊離石灰 a				ひびわれ・漏水・遊離石灰 a	支承の機能障害 無	路面の凹凸 無	
57	清水11 号線	その他	0012	ホロナイ橋	1	PC橋	PC 床版 橋その他	B	9.64	7.20	6.00	1989 (平成元年)	26	有	無	〃	ひびわれ・漏水・遊離石灰 a			鉄筋露出 無	ひびわれ・漏水・遊離石灰 a	支承の機能障害 無	路面の凹凸 無	
58	月浦1 号線	その他	0031	幌萌橋	1	鋼溶接橋	H形鋼(不明)	B	11.70	12.50	11.50	1989 (平成元年)	26		無	〃	腐食 b	腐食 b		床版ひびわれ c	ひびわれ・漏水・遊離石灰 c	支承の機能障害 無	路面の凹凸 無	
59	月浦1 号線	その他	0030	幌萌2号橋	1	RC橋	RC溝橋 (BOXカルバート)	C	4.63	12.50	12.50	1990 (平成2年)	25		無	〃	ひびわれ・漏水・遊離石灰 a				ひびわれ・漏水・遊離石灰 a		路面の凹凸 無	
60	虻田ノ トコ線	1級	0048	赤川7号橋	1	PC橋	PC 床版 橋その他	A	8.44	8.7	7.50	1990 (平成2年)	25	有	無	少	ひびわれ・漏水・遊離石灰 a			床版ひびわれ c	ひびわれ・漏水・遊離石灰 b	支承の機能障害 無	路面の凹凸 無	
61	大原6 号線	その他	0073	大原橋	1	PC橋	PC 床版 橋その他	B	9.72	7.70	6.50	1990 (平成2年)	25		無	〃	ひびわれ・漏水・遊離石灰 a			床版ひびわれ c	ひびわれ・漏水・遊離石灰 c	支承の機能障害 無	路面の凹凸 無	
62	美沢線	1級	0063	奈良橋	1	RC橋	RC溝橋 (BOXカルバート)	B	4.95	11.00	10.00	1992 (平成4年)	23		無		ひびわれ・漏水・遊離石灰 a				ひびわれ・漏水・遊離石灰 a		路面の凹凸 無	
63	板谷川 大通り線	その他	0046	虻田I・C E ランプ第2橋	1	RC橋	RC 中空 床版	C	12.50	21.44	20.61	1993 (平成5年)	22		無	〃	ひびわれ・漏水・遊離石灰 c				ひびわれ・漏水・遊離石灰 c	支承の機能障害 無	路面の凹凸 無	
64	清水3 号線	その他	0032	友愛橋	1	PC橋	プレテン 中空床版	C	13.20	8.57	7.37	1994 (平成6年)	21		無	〃	ひびわれ・漏水・遊離石灰 a			鉄筋露出 無	ひびわれ・漏水・遊離石灰 a	支承の機能障害 無	路面の凹凸 無	
65	泉公園 線	1級	0033	いずみ大橋	2	PC橋	ポステンT 桁	A	55.60	10.25	9.50	1994 (平成6年)	21	有	無	〃	ひびわれ・漏水・遊離石灰 c	ひびわれ・漏水・遊離石灰 c		床版ひびわれ c	ひびわれ・漏水・遊離石灰 a	支承の機能障害 無	路面の凹凸 無	高速道路 跨線橋
66	花和7 号線	その他	0034	ニナルカ橋	3	PC橋	ポステンT 桁	A	24.10	8.20	7.00	1994 (平成6年)	21	有	無	〃	ひびわれ・漏水・遊離石灰 a	ひびわれ・漏水・遊離石灰 a		床版ひびわれ c	ひびわれ・漏水・遊離石灰 b	支承の機能障害 無	路面の凹凸 無	
67	旭町清水 線	その他	0021	虻田橋	1	PC橋	プレテン 中空床版	A	16.50	7.20	6.00	1996 (平成8年)	19	有	〃	ひびわれ・漏水・遊離石灰 a			鉄筋露出 無	ひびわれ・漏水・遊離石灰 a	支承の機能障害 無	路面の凹凸 無		
68	入江49 号線	その他	0035	入江橋	1	PC橋	PC 床版 橋その他	C	3.34	6.00	5.50	1996 (平成8年)	19		無	〃	ひびわれ・漏水・遊離石灰 c			鉄筋露出 無	ひびわれ・漏水・遊離石灰 b	支承の機能障害 無	路面の凹凸 無	
69	入江15 号線	その他	0036	入江2号橋	1	RC橋	RC溝橋 (BOXカルバート)	C	3.72	10.00	10.00	1997 (平成9年)	18		無	〃	ひびわれ・漏水・遊離石灰 c				ひびわれ・漏水・遊離石灰 b		路面の凹凸 無	
70	香川土 場線	2級	0074	星野橋	1	鋼溶接橋	T桁(不明)	C	33.50	7.20	6.00	1997 (平成9年)	18		無	少	腐食 b	腐食 b	腐食 b	鉄筋露出 無	ひびわれ・漏水・遊離石灰 b	支承の機能障害 無	路面の凹凸 無	
71	成香14 号線	その他	0077	ボンニナル カ橋	1	PC橋	プレテン 中空床版	C	13.08	8.70	7.50	1998 (平成10年)	17		無	〃	ひびわれ・漏水・遊離石灰 a			鉄筋露出 無	ひびわれ・漏水・遊離石灰 b	支承の機能障害 無	路面の凹凸 無	

【様式1-2】

橋梁点検結果

番号	路線名	道路種別	橋梁番号 (分割番号)	橋梁名	径間数	上部形式	維持管理区分	橋長 (m)	全幅員 (m)	有効幅員 (m)	架設年 (年)	供用年 (年)	伸縮装置 漏水	塩害地域	大型交通量 (参考)	損傷評価(最悪値)							備考	
																主桁等※1	横桁※2 対傾溝等	横溝	床版	下部工	支承	路面		
72	成香15号線	その他	0075	伏見橋	2	鋼溶接橋	I桁(非合成)	C	49.50	8.20	7.00	1998 (平成10年)	17		無	〃	腐食 a	腐食 a	腐食 a	床版ひびわれ c	ひびわれ・漏水・遊離石灰 c	支承の機能障害 無	路面の凹凸 無	
73	板谷川大通り線	その他	0042	入江跨線橋	1	PC橋	プレテン中空床版	A	13.87	10.90	10.00	2000 (平成12年)	15	有	無	〃	ひびわれ・漏水・遊離石灰 a			鉄筋露出 無	ひびわれ・漏水・遊離石灰 a	支承の機能障害 無	路面の凹凸 無	
74	香川8号線	その他	0081	第二小西川橋	1	RC橋	RC溝橋(BOXカルバート)	C	2.10	5.00	5.00	2000 (平成12年)	15		無	〃	ひびわれ・漏水・遊離石灰 a				ひびわれ・漏水・遊離石灰 b		路面の凹凸 無	
75	香川8号線	その他	0082	小西川橋	1	RC橋	RC溝橋(BOXカルバート)	C	2.20	5.00	5.00	2000 (平成12年)	15		無	〃	ひびわれ・漏水・遊離石灰 a				ひびわれ・漏水・遊離石灰 a		路面の凹凸 無	
76	珍小島通り線	その他	0037	のぞみ橋	1	PC橋	プレテン中空床版	B	10.74	9.50	8.50	2001 (平成13年)	14	有	無	〃	ひびわれ・漏水・遊離石灰 a			鉄筋露出 無	ひびわれ・漏水・遊離石灰 c	支承の機能障害 無	路面の凹凸 無	
77	泉ヶ丘1号線	その他	0013	泉ヶ丘橋	1	PC橋	プレテン中空床版	C	17.60	10.80	10.00	2002 (平成14年)	13	有	無	〃	ひびわれ・漏水・遊離石灰 a			鉄筋露出 無	ひびわれ・漏水・遊離石灰 a	支承の機能障害 無	路面の凹凸 無	
78	湖畔通り線	その他	0027	西山橋	1	PC橋	プレテン中空床版	B	19.90	7.00	6.00	2002 (平成14年)	13		無	〃	ひびわれ・漏水・遊離石灰 a			床版ひびわれ c	ひびわれ・漏水・遊離石灰 a	支承の機能障害 無	路面の凹凸 無	
79	入江10号線	その他	0038	床丹川2号橋	1	PC橋	プレテン中空床版	C	7.30	11.00	10.00	2002 (平成14年)	13		無	〃	ひびわれ・漏水・遊離石灰 a			鉄筋露出 無	ひびわれ・漏水・遊離石灰 c	支承の機能障害 無	路面の凹凸 無	
80	洞爺湖温泉3丁目通り線	その他	0014	ピリカ橋	1	鋼溶接橋	I桁(非合成)	B	40.40	9.50	8.50	2003 (平成15年)	12		無	〃	腐食 a	腐食 a	腐食 a	床版ひびわれ c	ひびわれ・漏水・遊離石灰 a	支承の機能障害 無	路面の凹凸 無	
81	みずうみ通り線	その他	0017	みずうみ橋	1	鋼溶接橋	I桁(非合成)	B	38.40	9.00	8.00	2003 (平成15年)	12		無	〃	腐食 a	腐食 a	腐食 a	床版ひびわれ c	ひびわれ・漏水・遊離石灰 a	支承の機能障害 無	路面の凹凸 無	
82	洞爺駅跨線橋通り線	その他	0047	洞爺駅跨線橋	2	鋼溶接橋	I桁(不明)	A	79.20	3.50	3.00	2004 (平成16年)	11		無	〃	腐食 a	腐食 a		腐食 a	ひびわれ・漏水・遊離石灰 a	支承の機能障害 無	路面の凹凸 無	JR跨線橋、歩
83	月浦2号線	2級	0025	月浦1号橋	1	PC橋	プレテン中空床版	A	12.56	6.70	5.50	2007 (平成19年)	8	有	無	〃	ひびわれ・漏水・遊離石灰 a			鉄筋露出 無	ひびわれ・漏水・遊離石灰 a	支承の機能障害 無	路面の凹凸 無	