

洞爺湖 湖水水質調査

※表中「N.D.」は検出限界未満のため検出できないもの。

採取場所	年 度	1回目						2回目					
		水素イオン濃度 (pH)	生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/l)	化学的酸素要求量 (COD) (mg/l)	大腸菌群数 (MPN/100ml)	透明度 (m)	油膜の有無	水素イオン濃度 (pH)	生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/l)	化学的酸素要求量 (COD) (mg/l)	大腸菌群数 (MPN/100ml)	透明度 (m)	油膜の有無
北海ホテル裏	R3	7.5	0.5未満		33.0	6.5(着底)		7.3	0.8		4.5	6.5(着底)	
	R4	7.2	0.8		1未満	4.5(着底)		7.7	0.9		1未満	5.0(着底)	
駅前橋	R3	7.4	0.5未満		13.0	4.0(着底)		7.3	0.8		4.5	4.0(着底)	
	R4	7.3	0.7		6.0	4.0(着底)		7.5	1.1		1未満	3.5(着底)	
湖畔亭裏	R3	7.4	0.5未満		17.0	5.0(着底)		7.3	0.8		1.8未満	5.0(着底)	
	R4	7.3	0.8		4.0	5.5(着底)		7.4	0.8		1未満	4.5(着底)	
中央橋	R3	7.3	0.5未満		33.0	14.5		7.4	0.7		2.0	15.5	
	R4	7.2	0.5未満		1未満	15.0		7.4	0.6		1未満	9.5	
ホテル花鳥園裏	R3	7.3	0.5未満		7.8	7.0(着底)		7.3	0.5		13.0	7.0(着底)	
	R4	7.3	0.5未満		1未満	7.5(着底)		7.3	0.6		1未満	6.5(着底)	
旧自然の家前	R3	7.3	0.5未満	1.4	2.0未満	1.0以上	無	7.3	0.7	1.6	2.0未満	1.0以上	無
	R4	7.3	0.8	2.2	9.0	1.0以上	無	7.3	1.2	1.8	8.0	1.0以上	無
公民館前	R3	7.4	0.6	1.5	2.0	1.0以上	無	7.4	0.6	1.7	2未満	1.0以上	無
	R4	7.4	0.6	1.8	3.0	1.0以上	無	7.4	0.9	2.1	38.0	1.0以上	無
法昭寺前	R3	7.4	0.6	42.0	1.4	1.0以上	無	7.4	0.7	1.5	2未満	1.0以上	無
	R4	7.4	0.5未満	1.7	2未満	1.0以上	無	7.4	0.8	1.8	18.0	1.0以上	無
近藤宅前	R3	7.8	0.6	1.6	6.0	1.0以上	無	7.4	0.7	1.6	2未満	1.0以上	無
	R4	7.8	0.8	1.9	16.0	1.0以上	無	7.5	0.9	2.0	44.0	1.0以上	無
青葉川前	R3	7.6	0.6	1.7	2.0未満	1.0以上	無	7.4	0.6	1.7	2未満	1.0以上	無
	R4	8.0	0.8	2.0	2.0	1.0以上	無	7.5	1.0	1.8	8.0	1.0以上	無